


南台灣環境科技股份有限公司

檢測照片說明表

專案編號：FY107G0131

計畫名稱： 國立臺南大學圖書館




室內空氣品質~2F 閱讀區

室內空氣品質~CO2、CO、溫度、濕度



室內空氣品質~PM10

室內空氣品質~ 甲醛~2F 閱讀區



細菌~2F 閱讀區

細菌~1F 閱讀區

以下空白

以下空白

\*\*\* 以下空白 \*\*\*